

**Veflinge Vandværk**  
**Veflinge Skovvej 53**  
**5474 Veflinge**  
**Att.: Rapportmodtager**
**Rapportnr.:** AR-17-CA-00525798-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00525798  
**Kundenr.:** CA0003504  
**Modt. dato:** 17.03.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Veflinge Vandværk. Boring 5 DGU 136.1065 - V02200060 / 4483006005  
**DGU-nr:** 136.1065  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøvedtagning:** 17.03.2017 kl. 12:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 17.03.2017 - 22.03.2017

**Prøvemærke:** Fra boring.

Lab prøvenr:	80440866	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0.021	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Bentazon	0.18	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune , Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense  
 Veflinge Vandværk , post@vigierslev.dk, Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge

22.03.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

  
 Ulla Bøgedal  
 Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse