

Veflinge Vandværk
Veflinge Skovvej 53
5474 Veflinge
Att.: Rapportmodtager
Rapportnr.: AR-17-CA-00535354-01
Batchnr.: EUDKVE-00535354
Kundenr.: CA0003504
Modt. dato: 20.04.2017

Analyserapport

Prøvested: Veflinge Vandværk Vandværket - 82629 - V02200060 / 4483006000
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 20.04.2017 kl. 09:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 20.04.2017 - 26.04.2017

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80416621	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘)Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80364173				*		
Pesticider							
Bentazon	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense
Veflinge Vandværk, post@vigierslev.dk, Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge

26.04.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.