

Veflinge Vandværk  
Veflinge Skovvej 53  
5474 Veflinge  
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-18-CA-00734633-01  
Batchnr.: EUDKVE-00734633  
Kundenr.: CA0003504  
Modt. dato: 07.11.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Veflinge Vandværk - B5 DGU 136.1065 - V02200060 / 4483006005  
**DGU-nr:** 136.1065  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøvedtagning:** 07.11.2018 kl. 10:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VGC3  
**Analyseperiode:** 07.11.2018 - 16.11.2018

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80628198	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Bentazon	0.33	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune , Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense  
Veflinge Vandværk , post@vigerslev.dk, Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge

16.11.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Ulla Bøgedal  
Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse